

דין וחשבון על בדיקה מס' 9111910551/1

בא במקום דו"ח בדיקה מס' 9111910551

## פרטי ההזמנה

שם המזמין	: אדיט בע"מ
מענו	: ת.ד. 147, בני ראם 79840
תאריך ההזמנה	: 30/03/11

## פרטי מקום הבדיקה

ברגי עיגון מסוג: "PS-7.5/60" שקובעו לדוגמא בקירות בטון במבנה מוזיאון. שבאתר: רח' ההתסדרות 10, ראשון לציון.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## פרטי הנטילה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 31/03/11	דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין
גודל המדגם: 5	ברגי עיגון

## מהות הבדיקה

בדיקת כח שליפה לבורגי העיגון הנ"ל מהתשתית.
--------------------------------------------

<p>דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו</p>	<p>תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.</p>
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

## תוצאות הבדיקה

<p>כללי:</p> <p>בורגי העיגון שנבדקו קובעו ע"י נציג המזמין. מקומות הבדיקה ותוצאותיהן – מובאות בדף מס' 2.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שם החותם: מהנדס משה חיים

שם החותם: פייסיק זוהר

תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

תפקידו: ראש מדור חומרי איטום וציפויים

20/06/11



דין וחשבון על בדיקה מס' 9111910551/1

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

הערות	כח מקסימלי מופעל בק"ג	מס'	עומק ההתקנה	סוג התשתית	סוג בורג העיגון
- ראש הבורג נשבר. - בורג העיגון לא נשלף.	1516	1	5.5 ÷ 6 ס"מ	בטון ב- 30	בורג עיגון מסוג: P,S 7.5/60
- ראש הבורג נשבר. - בורג העיגון לא נשלף.	1705	2			
- ראש הבורג נשבר. - בורג העיגון לא נשלף.	1895	3			
- בורג העיגון נשלף החוצה.	1137	4	4 ס"מ		
- בורג העיגון נשלף החוצה.	1137	6			

חשבונית/

תל-אביב/ 20/06/11  
ברגי עיגון במע' אבן חיפוי